

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7899445686
Datum aktivace kuponu:	20. 12. 2023 12:54:01
Platnost do:	19. 01. 2024 12:54:01

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
VSSZZZ7NZDV510156

Tovární značka
SEAT


Model
ALHAMBRA

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
19. 11. 2012

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2012	listopad	0 km	Vozidlo vyrobeno
			<p>Datum výroby vozidla: 19. 11. 2012</p> <p>Stáří vozidla: 11 let 1 měsíc</p> <p>Barva vozidla: Indium Grey - kód X3</p> <p>Vyrobeno pro trh: Německo</p> <p>Strana řízení: levostranné</p>
2013	duben	10 000 km	Záznam tachometru
2015	leden	30 000 km	Záznam tachometru
	prosinec	50 500 km	Záznam tachometru
2016	červen	60 000 km	Záznam tachometru
2017	únor	74 000 km	Záznam tachometru
	listopad	91 500 km	Záznam tachometru
2018	červen	100 500 km	Záznam tachometru
2019	leden	114 000 km	Záznam tachometru
	květen	121 500 km	Záznam tachometru
	listopad	133 000 km	Záznam tachometru
2020	prosinec	151 000 km	Záznam tachometru
2021	listopad	164 500 km	Záznam tachometru
2022	prosinec	182 000 km	Záznam tachometru
2023	říjen	199 000 km	Záznam tachometru
	prosinec	200 000 km	 Česko Inzerce vozidla
2024	leden	200 000 km	Vámi zadaný stav

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 20. 12. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 02. 01. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 01. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 01. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Seat
Název modelu	1000MB
Označení modelu	ALHAMBRA suc.Style 125 TDIM6F
Modelový rok	2013
Datum výroby	19.11.2012
Datum prodeje	18.12.2012
Kód barvy	X3
Barva	Indium Grey
Kód barvy střechy	X3
Barva střechy	Indium Grey
Kód převodovky	NGJ
Kód motoru	CFGB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	125
Počet válců	4
Země	Země typové zkoušky Německo
Iso název země	Německo
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	71037X
Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez dálkového ovládání audio systému
Agregát	4-vál. diesel 2,0L Agregát: 03L.L
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce

Soupis výbavy vozidla

Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra, přední levá sedačka, elektricky nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zbarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měnič/CD-přehrávač	Bez přípravy/vestavby CD-měniče
CD-Rom/DVD/SD-karta	Nositel dat pro západní-Evropu, integrovaný
C-kolejnicové vedení	C-kolejničky na boční stěně
COC dokumenty	COC-dokument 04
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo vyhřívané, tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Síťová dělicí stěna
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Druh náhonu	Přední náhon
Držák na brýle	Držák na brýle
Držák nápojů	Držák nápojů
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Elektrické ovládání dveří (zavírací mechanismus)	Manuální ovládání dveří
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití
Exhalační předpis	Exhalační předpis Euro5 mod

Soupis výbavy vozidla

Generátory	Alternátor 180A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Světlomety s výbojkou se světlem pro jízdu v zatáčce
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 02
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "6" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor - standardní kapacita
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7J x 17
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez kompasu/ukazatele dopravního značení /identifikace dopravní značky
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola bezpečnostních pásů	Kontrola bezpečnostních pásů
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Kuřácké provedení, popelník vpředu a vzadu
Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárníčky a výstraž. trojúhelníku
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, normální
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madla pro nastupování (A/B-sloupek)	Bez madla pro nastupování

Soupis výbavy vozidla

Make-up zrcátko vlevo	Make-up zrcátka vlevo s osvětlením
Make-up zrcátko vpravo	Make-up zrcátka vpravo s osvětlením
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlometry a světlomet s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 2,0 L/125 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3
Mřížka chladiče	Chromová ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel plus ovládání
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Nárazník standard
Nastavení sedadel	Mech. výškové seřizování předních sedadel, el. seřizování opěradla levého předního sedadla
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační systém "RNS315" (integrováný nosič dat)
Nezávislé topení	Přídavné topení
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Akustický paket-standard
Osvětlení poznávací značky	Standardní osvětlení státní poznávací značky
Osvětlení prostoru pro nohy	Bez osvětlení prostoru pro nohy
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, el. sklopná, el. nastavitelná, separátně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda

Soupis výbavy vozidla

Pneumatiky	Pneumatiky 225/50 R17 98H xl (polymerní nátěr)
Počet sedadel	7 sedadel
Pomocné parkovací zařízení	Parkovací asistent
Potahy sedadel	Potah sedadel - "Velour"
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, normální
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V a 230V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Síť v zavazadlovém prostoru
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	6-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska - standardní
Rádía	Rádio pro navigační systém
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -710-
Řídící kódy	Řízení zvláštní ceny
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítily - normální provedení
Schránka	Odkládací schránka
Sklopný stolek	Sklopný stolek na opěradle předního sedadla
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Sluneční clona
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifické symboly značek	Značka SEAT
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení

Soupis výbavy vozidla

Spínání jízdního osvětlení Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"

Stabilizátor přední Stabilizátor vpředu

Stabilizátor vzadu Stabilizátor vzadu

Start/Stop-zařízení/rekuperace Start/Stop zařízení s rekuperací

Střešní nosič/nosič zavazadel Střešní nosič - lesklý

Střešní okno Systém - velká střecha

Světlo na čtení 2 světla na čtení vpředu

Systém světelného asistenta Asistent dálkových světel

Systémy na ochranu proti odcizení Imobilizér elektronický

Telefon Příprava pro telefon UHV-interní (Severní Amerika), bez vidlice

Tlumení podvozku přední Tlumení přední

Tlumení podvozku zadní Tlumení zadní, základní 1

Tlumič kmitů pro volant Bez dynamického tlumiče volantu

Topení a klimatizace Climatronic bez freonu s ovládáním ze zadního prostoru

Transportní ochrana Ochrana pro transport, provedení 1

TV příjem / digitální radiopřijem Digitální radiopřijem

Typ karoserie MPV

Typový štítek Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw

Umístění řízení Levostranné řízení

Úroveň výbavy Komfortní výbava

Uvolnění opěradel předních sedadel S uvolněním opěradel pravé přední sedačky

Uzávěrka diferenciálu Uzávěrka diferenciálu (XDS) dynamická trakční pomoc

Vestavba specifických dílů pro vůz Díly pro zástavbu převodovky "MQ500"

Vkládané koberečky Bez vkládaných koberečků

Vnější zpětné zrcátko vlevo Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické

Vnější zpětné zrcátko vpravo Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

Vnitřní zpětné zrcátko Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné

Volant Kožený multifunkční volant

Vyhřívání trysky ostřikovače S vyhříváními tryskami ostřikovače skla

Vyhřívání sedadel Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací

Soupis výbavy vozidla

Výplně dveří	Výplň dveří - pěnová fólie a tkanina
Zadní sedadla	3 samostatná sedadla (1. řada) 2. zadní sedadlo (2. řada)
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Závěsné zařízení mechanicky sklopné a elektricky zamykatelné
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	"KESY" Keyless Entry System (without SAFE function)
Ostatní	2 asientos adicionales (2+3+2)
Ostatní	Alloy wheels "MATTERHORN" black-silver 7J x 17" - 4 pcs
Ostatní	Ambition Businessline
Ostatní	Anti-theft alarm system with SAFELOCK
Ostatní	Best of Infotainment
Ostatní	Description not found
Ostatní	Electrically adjustable and heated door mirrors
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" and second USB interface
Ostatní	Multi-function leather steering wheel
Ostatní	Net partition
Ostatní	Paket "světlo a rozhled"
Ostatní	Sleep package II
Ostatní	Tinted windows
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Upholstery - Alcantara/leather
Ostatní	Winter package, additionally with heatedouter rear seats

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	15. 10. 2023	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Indium Grey - kód X3

12. Kontrola zabezpečení vozidla




Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.




Informace o provedeném značení skel	20. 12. 2023
Značení skel	NE

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení	29. 12. 2023
Inzerovaný nájezd	200 056 km





Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.