

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0001686240
Datum aktivace kuponu:	27. 09. 2023 14:52:50
Platnost do:	27. 10. 2023 14:52:50

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
WF0AXXWPMAGS36432



Tovární značka
FORD

Model
KUGA

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
28. 11. 2016


VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis										
2016	listopad	0 km	Vozidlo vyrobeno										
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <table> <tr> <td>Datum výroby vozidla:</td> <td>28. 11. 2016</td> </tr> <tr> <td>Stáří vozidla:</td> <td>6 let 10 měsíců</td> </tr> <tr> <td>Barva vozidla:</td> <td>White Platinum - kód PN3KP</td> </tr> <tr> <td>Vyrobeno pro trh:</td> <td>Německo</td> </tr> <tr> <td>Strana řízení:</td> <td>levostranné</td> </tr> </table> </div>				Datum výroby vozidla:	28. 11. 2016	Stáří vozidla:	6 let 10 měsíců	Barva vozidla:	White Platinum - kód PN3KP	Vyrobeno pro trh:	Německo	Strana řízení:	levostranné
Datum výroby vozidla:	28. 11. 2016												
Stáří vozidla:	6 let 10 měsíců												
Barva vozidla:	White Platinum - kód PN3KP												
Vyrobeno pro trh:	Německo												
Strana řízení:	levostranné												
2017	leden	 Německo	Poškození										
	leden	50 km											
	červenec	21 500 km											
	prosinec	40 500 km											
2019	leden	59 000 km											
2020	leden	79 500 km											
	říjen	90 500 km											
2022	leden	109 500 km											
	březen	114 500 km											
2023	duben	131 500 km											
	říjen	135 500 km	Vámi zadaný stav										

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	01/2017
Země	Německo
Výše škody	765 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 27. 09. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 04. 10. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	04. 10. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	04. 10. 2023
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	Kuga
Označení modelu	2017 Kuga - BS (C520 EU), 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Modelový rok	2017
Datum výroby	28. 11. 2016
Datum počátku záruky	6. 3. 2017
Úroveň výbavy	SERIES 52
Kód barvy	PN3KP
Barva	White Platinum
Kód karosérie	BSSA
Typ karosérie	Sport Utility Vehicle
Kód motoru	T7MA
Motor	2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Kód převodovky	TRVT
Převodovka	6 Speed Manual Transaxle - MMT(IND=M)
Země	Germany
Iso název země	Německo
Směrnice EU	e13*2001/116*0109*42
Výrobní závod	VALENCIA (SPAIN) PLANT BUILD
Emise	EURO 6 EMISSIONS
Palivo	DIESEL
Klimatizace	DUAL ZONE AUTO TEMP CONTROL AC
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD

Identifikace vozidla

Prodejní typ 5NN1PE

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S vyhříváním předním oknem
Ostatní	(-) SVP
Ostatní	(+)"D"
Ostatní	105.9in car wheelbase
Ostatní	2016 job #1 program control
Ostatní	235/55R17 7.5JX52.5
Ostatní	3.58/1.86/1.19/0.87/0.94/0.79
Ostatní	4.063/2.955 final drive ratio
Ostatní	4950 gvw
Ostatní	Air curtain restraint-rh
Ostatní	Air Curtain Restrnt LH
Ostatní	Akumulátor pro velké zatížení
Ostatní	Barva interiéru - černá Charcoal
Ostatní	Barva interiéru: černá Charcoal
Ostatní	Belt D & P Fr 1 & 2 Row/D Kne Bag
Ostatní	Bez A/V Jack
Ostatní	Bez asist. zachování jízdy. pruhu
Ostatní	Bez asistenta při popojíždění
Ostatní	Bez automatiz.park.systemu
Ostatní	Bez bederní opory sed. řidice
Ostatní	Bez bederní opory sed. spolujezdce
Ostatní	Bez dálkového startování
Ostatní	Bez deaktivace airbagu spolujezdce
Ostatní	Bez elektrické zásuvky
Ostatní	Bez hlas.varování rychlosti
Ostatní	Bez hlavové opěrky
Ostatní	Bez informač.systemu slepecké písmo

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez kamery
Ostatní	Bez krytů zámků dveří
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez loketní operky uprostřed vzadu
Ostatní	Bez manuál. řazení aut. převodovky
Ostatní	Bez navigačních dat
Ostatní	Bez obslužné sady
Ostatní	Bez paliv.filtru montovaného na rám
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez prac. stolku pro přední sedadlo
Ostatní	Bez predních zásterek
Ostatní	Bez přípravy pro mont. tazn. zar.
Ostatní	Bez předního park. zařízení
Ostatní	Bez rozpoz. značek rychlost. limitů
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez servisní opravárenské sady
Ostatní	Bez Sít'ky Přidržující Náklad
Ostatní	Bez skupiny elektrického ovládání
Ostatní	Bez skupiny vnitřního osvětlení
Ostatní	Bez spodních spoilerů karosérie
Ostatní	Bez Spojleru
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez syst.sledování pozorn.řidiče
Ostatní	Bez tepelného štítu čelního skla
Ostatní	Bez upozornění na nezap. bezp. pás
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez varovného displeje
Ostatní	Bez vnitřní přepážky

Soupis výbavy vozidla

Ostatní Bez výbavy pro brodění vodou

Ostatní Bez výbavy RSO

Ostatní Bez zadních zásterek

Ostatní Bez závěsu pro přívěs

Ostatní Bez znaku prodeje

Ostatní Bílá Platinum

Ostatní Brzdy-TS/HLA/ESP/TC/ABS

Ostatní Bumper moulding-front mic

Ostatní Bumper moulding-rear mic

Ostatní Celopodlahová konzola s opěrkami

Ostatní Dot. multif. obr. TFT s navigací

Ostatní Druhá řada 60/40 (3 P)-snadné nast.

Ostatní DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos

Ostatní Duál.el.vyhřív.sklop.vněj. zrcátka

Ostatní Duální horiz. potrubí - lesklé

Ostatní Dvouhlasá elektrická houkačka

Ostatní El. ovl. před. okna s imp. spoušt.

Ostatní Electronic emerg brake assist

Ostatní Elektrická zásuvka

Ostatní Emergency brake light flashing

Ostatní Emise Euro 6

Ostatní Export Fuel Fill

Ostatní Exterior Paint - Solid

Ostatní Flex. přípr. marketingová sada 14

Ostatní Foot pedal design - standard

Ostatní Ford Corporate Badge

Ostatní Frekvence – 433 MHZ

Ostatní Grille-upper bars ptd lt slvr

Ostatní Halogen headlamps-nas

Ostatní Headlamps - unique

Soupis výbavy vozidla

Ostatní Chlad. médium klimatizace HF01234YF

Ostatní Ice-mid audio +tmc

Ostatní ICP - uzavír.panel Mini Electronic

Ostatní Klíč zapalování kombinace sada 1

Ostatní Komponenty unikátní pro AI ráfky

Ostatní Koncová světla - úroveň 1

Ostatní Konvenční přístroje - úroveň 3

Ostatní Kryty upevnění kolejnic sedadla

Ostatní Lcns Plate Holder - Large - Rectang

Ostatní Less - BTSI Manual Override

Ostatní Less Collision Mitigation System

Ostatní Less crossbars/racks-fia

Ostatní Less Engine Block Heater

Ostatní Less except eao svp

Ostatní Less Front Door Sill Protection

Ostatní Less Generic Country Groupings

Ostatní Less inbound modification cent

Ostatní Less local plant process

Ostatní Less luggage compnt mat-fia

Ostatní Less Occupant Sensor

Ostatní Less rear floor mats

Ostatní Less Rear Side Air Bag Restraint

Ostatní Less Revers Gear Alarm

Ostatní Less Rr Seat Belt Pre-Tensioner

Ostatní Less spd ctl distance sensing

Ostatní Less splash guards-dio

Ostatní Less splash shield-transf box

Ostatní Less star rating perf level

Ostatní Less tailgate badges

Ostatní Less U/Body Corrosion Project

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Litínové kolo 17" x 7,5 - styl 3
Ostatní	Madlo zadních dveř.v barvě karos.
Ostatní	Manual adj frt seat belt mount
Ostatní	Manuální řazení
Ostatní	Marketingová úroveň 1
Ostatní	Mini horní konzola/schr.na brýle
Ostatní	Mini ocelové náhradní kolo
Ostatní	Monitor sled. nahuš. pneu verze II
Ostatní	Mřížka-spodní tyče v tm.vl.barvě
Ostatní	My Key
Ostatní	Náhr.mini kolo s omez. rychlostí
Ostatní	Nameplate
Ostatní	Navj. zadní 3bod. bezp. pás
Ostatní	No description available
Ostatní	No pos sel from this family
Ostatní	No pos select from this family
Ostatní	Nouzový asistent
Ostatní	Otvor pro ACC Media Hub 2XUSB+AV+SD
Ostatní	Ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Ovládání rychlosti a systém ASLD
Ostatní	Pneu se standardním vzorkem-přední
Ostatní	Pollen/Carbon Filter
Ostatní	Potah stropu kabiny Deluxe
Ostatní	Přední podlahový koberec
Ostatní	Provedení pro mírné klima
Ostatní	Před. nárazník částečně v barvě kar
Ostatní	Přípr. marketing flex. sada 2
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S 6 reproduktory
Ostatní	S Airbagem Pro Spolucestujícího

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S airbagem řidiče
Ostatní	S automat.zavíráním oken
Ostatní	S automaticky spínanými světlomety
Ostatní	S automatickým ovládáním světlometů
Ostatní	S Bezpečnostním Zámkem Pro Děti
Ostatní	S bočn.airbagem-strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem - strana řidiče
Ostatní	S Centrálním Zamykáním
Ostatní	S Dálkovým Ovládáním Uvolnění Zadních Výklopných Dveří
Ostatní	S dodatečným vzduchovým topením
Ostatní	S elektrickou parkovací brzdou
Ostatní	S elektrickou zásuvkou – vzadu
Ostatní	S elektrochromatickým zp. zrcátkem
Ostatní	S hlavicí red. páky pot. kuzí
Ostatní	S hliníkovými madly dveří interiéru
Ostatní	S jednoduch. vys. oper. predn. sed.
Ostatní	S kapsou na mapy v opěradle řidiče
Ostatní	S kobercem nákladového prostoru
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S krytem stresního okna
Ostatní	S Lesklou Lištou Okolo Dveř.Rámu
Ostatní	S man. nast. sed. spoluj. ve 4 sm.
Ostatní	S mytím světlometů
Ostatní	S nastavovacem sedadla řidiče(6pol)
Ostatní	S Navigačním Systémem
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S osvětlením prostoru pro nohy
Ostatní	S Osvětlením Zavazadlového Prostoru
Ostatní	S oválem Ford na sred. náb. kola
Ostatní	S ovládáním rádia na volantu

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S popelníkem v konzole
Ostatní	S Poplaš.Zař.Proti Krádeži (Pats)
Ostatní	S Předními Mlhovkami
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S Recirkulačním Ohřivačem
Ostatní	S reostatem na sestavě přístrojů
Ostatní	S ručně ovl. zadními výkl. dveřmi
Ostatní	S ručním řízením dosvitu reflektorů
Ostatní	S rychloměrem v km
Ostatní	S upev. popruhy nákl. prostoru
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S vyhr. sedadlam řidice
Ostatní	S Vyhříváním Sedadlem
Ostatní	S vyhříváním volantem
Ostatní	S Vyhříváními Tryskami Ostřikovačů
Ostatní	Se clonou chladiče Kysor
Ostatní	Se sadou ICE Feature Pack 12
Ostatní	Se samonav. bezp. pásem pr. sedadla
Ostatní	Se schopností používat naftu
Ostatní	Se startem Keyless
Ostatní	Se stropní svít/mapovým světlem
Ostatní	Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Ostatní	Se zab.ster./odstr.zad. okna
Ostatní	se zadn. op. hl. nast. ve 2 sm.
Ostatní	Se zadní parkovací pomůckou
Ostatní	Se zadním kanálem / B-sloupek
Ostatní	Se zadními brzdovými kotouči
Ostatní	Se zasouv. závěs. zař. pro přívěs
Ostatní	Se závěsem pro tažení vpředu

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Se závěsy pro tažení vzadu
Ostatní	Sklápění sedadla řidiče - páka
Ostatní	Sklápění sedadla spolujezdce - páka
Ostatní	Skupina autovýbavy 2
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem levá
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem pravá
Ostatní	Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ
Ostatní	Soukromé sklo
Ostatní	Startér - systém Stop/Start
Ostatní	Stěrače čelního skla se sním. deště
Ostatní	Střešní ližiny-stříbrná barva
Ostatní	Studený start - 29 st. C
Ostatní	Styl 1 zádržného úchyty lana
Ostatní	Sync III
Ostatní	Systém Keyfree
Ostatní	Upozor. na bezp. pás / Eu T&S
Ostatní	Verze trhu EAO
Ostatní	Vnější klíka dveří v barvě karos.
Ostatní	Vnější vzhled - stupeň 2
Ostatní	Volant - 3 paprsky s kůží
Ostatní	Voltage regulator-12v socket
Ostatní	Výbava dle obsahu skupiny 8
Ostatní	Výlisek prahu ve vlastní barvě
Ostatní	Vyrobena v záv. Valencia
Ostatní	Wheel hub caps-plastic painted
Ostatní	With Compass Display
Ostatní	With Door Auto Relocking - Enabled
Ostatní	With Front Side Laminated Glass
Ostatní	With Knee Protection-EU/OS Geometry
Ostatní	With Standard Jack

Soupis výbavy vozidla

Ostatní With Standard Tyre Tread - Rear

Ostatní With Under Floor Stowage

Ostatní Zadní plast. nárazn. v barve karos.

Ostatní Zař. bez snímače v před. nárazníku

Ostatní Žádné pojistné matice s oky

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / převodovka	07. 12. 2019	Více info
motor / převodovka	11. 01. 2019	Více info
motor / převodovka	20. 07. 2018	Více info
airbag / zranění	05. 09. 2017	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

White Platinum - kód PN3KP

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	27. 09. 2023
Značení skel	NE

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.