

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0360982464
Datum aktivace kuponu:	07. 02. 2024 07:18:11
Platnost do:	08. 03. 2024 07:18:11

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
KMHLB81UAGU105994


Tovární značka
HYUNDAI

Model
I40


Datum výroby
20. 03. 2015

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
			<p>Datum výroby vozidla: 20. 03. 2015 Stáří vozidla: 8 let 10 měsíců Barva vozidla: kód PW6 Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: Není k dispozici</p>
2016	srpen	27 000 km	Záznam tachometru
2017	březen	47 500 km	Záznam tachometru
2018	květen	78 000 km	Záznam tachometru
	srpen	81 500 km	Záznam tachometru
2019	únor	87 500 km	Záznam tachometru
2020	březen	102 000 km	Záznam tachometru
	srpen	106 000 km	Záznam tachometru
2021	prosinec	121 000 km	Záznam tachometru
2022	srpen	127 000 km	Záznam tachometru
2023	březen	136 500 km	Záznam tachometru
2024	leden	147 000 km	Záznam tachometru
	únor	152 000 km	 Česko Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 07. 02. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 07. 02. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 02. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 02. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Hyundai
Model	i40 15 (2015-2018) [KEURPDF15]
Datum výroby	20.03.2015
Motor	DOHC - TCI 1700 CC - U2
Objem(l)	1,70
Kód barvy	PW6
Země	C07 - GERMANY
Iso název země	Německo
Karosérie	WAGON - 5DR 5P
Palivo	DIESEL - DIESEL
Oblast	EUR - C07
Speciální verze	EUR

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	(EQUIPPED)EMISSION REGULATION - EURO 6
Ostatní	205 TIRE - 205/60 HR16
Ostatní	3-SPOKE - LEATHER
Ostatní	ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
Ostatní	AIR BAG LABEL(PASS'S) - PICTOGRAM
Ostatní	AMBIENT SENSOR
Ostatní	AMS - W/ MICOM
Ostatní	ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
Ostatní	AUDIO REMO.
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
Ostatní	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
Ostatní	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
Ostatní	BATTERY CAPACITY - 54AH (5HR)
Ostatní	BATTERY SAVER
Ostatní	BATTERY UPR COVER
Ostatní	BLADE TYPE - AERO
Ostatní	BLUE TOOTH REMO
Ostatní	BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
Ostatní	CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
Ostatní	CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
Ostatní	CLUTCH LOCK
Ostatní	CLUTCH SW
Ostatní	COMPONENT- 2 DIN
Ostatní	CONSOLE A/VENT
Ostatní	CURTAIN A/BAG
Ostatní	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
Ostatní	DPF CAUTION LABEL - ENGLISH LANGUAGE
Ostatní	DRIVE MODE SELECT
Ostatní	DRIVER SIDE - DEPOWERED
Ostatní	DUAL HORN - DISK TYPE
Ostatní	E.S.P
Ostatní	E.S.P OFF
Ostatní	ECO INDICATOR
Ostatní	ELAPSE TIME(E/T)
Ostatní	ELEC TYPE - ROTARY+PUSH BUTTON TYPE
Ostatní	ENG OIL LEVEL
Ostatní	ENGINE COVER - FULL
Ostatní	ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
Ostatní	EPB
Ostatní	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
Ostatní	EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR

Soupis vybavy vozidla

Ostatnı	FLOOR MTG TYPE
Ostatnı	FR - PORTABLE
Ostatnı	FR BRAKE - DISC-16 INCH
Ostatnı	FR COOLER - MANUAL A/CON
Ostatnı	FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
Ostatnı	FR WIPER-2 SPEED
Ostatnı	FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
Ostatnı	FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
Ostatnı	FULL SIZE WHL COVER - A TYPE
Ostatnı	FUNCTION - AIR FILTER
Ostatnı	GLOW INDICATOR
Ostatnı	CHIME BELL & BUZZER
Ostatnı	IMMOBILIZER
Ostatnı	INSTANT FUEL CONSUMPTIO
Ostatnı	LH/RH - BJ95+TJ95
Ostatnı	M/T SHIFT INDICATOR
Ostatnı	MDPS
Ostatnı	MDPS-BLAC-COLUMN
Ostatnı	MID-RANGE SPEAKER(STANDARD)
Ostatnı	MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
Ostatnı	MUFFLER MATERIAL - SUS
Ostatnı	NOZZLE - SPRAY WASHER
Ostatnı	P/STRG TUNNG SPEC - WEST EUROPE
Ostatnı	PAB ON/OFF SWITCH
Ostatnı	PASSENGER SIDE - DEPOWERED
Ostatnı	PEDAL TYPE - RUBBER PAD
Ostatnı	PTC HEATER_INT TYPE
Ostatnı	RADIO+CD+MP3+RDS - PA30A R
Ostatnı	REFRIGERATOR - STANDARD
Ostatnı	RR BRAKE - DISC-15 INCH

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
Ostatní	RR SUSP TYPE - MULTI LINK-SPORTY
Ostatní	RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Ostatní	S/ABSORBER TYPE - H.P.D
Ostatní	SEAT BELT
Ostatní	SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
Ostatní	SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
Ostatní	SINGLE BOOSTER - 11 INCH
Ostatní	SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
Ostatní	SPEEDOMETER TYPE - KMPH
Ostatní	SPORTS INDICATOR
Ostatní	STEEL WHEEL - 7.0J * 16
Ostatní	STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
Ostatní	TAIL LIGHT
Ostatní	TEMPERATURE UNIT - C
Ostatní	TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK)
Ostatní	TIRE MATERIAL - LRR
Ostatní	TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
Ostatní	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)
Ostatní	TYPE - INTERGRATED TYPE
Ostatní	USB+AUX
Ostatní	VOICE RECOGNITION
Ostatní	VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
Ostatní	VOLUME KNOB TYPE - EUROPE TYPE
Ostatní	VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
Ostatní	WATER SEPARATER

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

kód PW6

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

07. 02. 2024

Značení skel

NE

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1

Foto





Datum pořízení

06. 02. 2024

Inzerovaný nájezd

152 169 km







Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.