

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0985059772
Datum aktivace kuponu:	17. 06. 2024 12:20:02
Platnost do:	17. 07. 2024 12:20:02

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
WF05XXWPD57P26517



Tovární značka
FORD

Model
FOCUS

Typ karoserie
hatchback


Druh vozidla
osobní

Datum výroby
18. 12. 2007

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2007	prosinec	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 18. 12. 2007</p> <p>Stáří vozidla: 16 let 6 měsíců</p> <p>Barva vozidla: Tango (Metallic)</p> <p>Vyrobeno pro trh: Španělsko</p> <p>Strana řízení: levostranné</p>			
2009	leden	17 000 km	Záznam tachometru
2010	květen	23 000 km	Záznam tachometru
2011	září	30 000 km	Záznam tachometru
2012	listopad	36 500 km	Záznam tachometru
2013	listopad	42 500 km	Záznam tachometru
2015	říjen	53 500 km	Záznam tachometru
2016	listopad	59 500 km	Záznam tachometru
2017	listopad	70 500 km	Záznam tachometru
2018	listopad	83 500 km	Záznam tachometru
2019	říjen	97 000 km	Záznam tachometru
2020	srpen	107 500 km	 Německo Poškození
2024	červen	159 000 km	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	08/2020
Země	Německo
Výše škody	748 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana
Stav tachometru	107 500 km



5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 17. 06. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 17. 06. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 06. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	Neověřeno
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 06. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	Focus
Označení modelu	2008 Focus - AP (C307 EU), 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) S
Modelový rok	2008
Datum výroby	18.12.2007
Datum počátku záruky	24.01.2008
Úroveň výbavy	SERIES 32
Barva	Tango (Metallic)
Kód karosérie	BSHC
Typ karosérie	5 Door Saloon
Kód motoru	ENSH
Motor	1.6L Duratec 16V PFI (100PS) S
Kód převodovky	TRRN
Převodovka	5 Speed Manual Transaxle - B5/(IND=M)
Země	Spain
Iso název země	Španělsko
Výrobní závod	VALENCIA (SPAIN) PLANT BUILD
Emise	STAGE IV REQUIREMENTS (CAR)
Palivo	GASOLINE
Klimatizace	DUAL ZONE AUTO TEMP CONTROL AC
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	(+) Zadní tlumice standard
Ostatní	(+) "E"

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	(+)RDS
Ostatní	4paprsk. volant kůže
Ostatní	6J x 15 ocelové kolo
Ostatní	Air curtain restraint-rh
Ostatní	Air Curtain Restrnt LH
Ostatní	Bez A/V Jack
Ostatní	Bez bederní opery sed. řidice
Ostatní	Bez bočního pomocného schodu
Ostatní	Bez klimat.příruční schránky
Ostatní	Bez klimatizace sedadla řidiče
Ostatní	Bez kolejnicí v nákl. prost.
Ostatní	Bez ovládání světlometů
Ostatní	Bez Pomocného Ohříváče
Ostatní	Bez poziční rohové svítilny
Ostatní	Bez protismykových desek
Ostatní	Bez přípravy pro rádio
Ostatní	Bez rodinného zábavního systému
Ostatní	Bez servisní opravárenské sady
Ostatní	Bez stresního nosice
Ostatní	Bez stropní schránky řidiče
Ostatní	Bez Střešního Okna
Ostatní	Bez Světél Pro Jízdu Ve Dne
Ostatní	Bez tepelného štítu čelního skla
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez Vyhřívávaného Předního Skla
Ostatní	Bez zadní podlahové konzoly
Ostatní	Bez zadní stropní lampicky na ctení
Ostatní	Bez zadních sedadel v 2.rade
Ostatní	Bezpečnostní zámek skupina č.1
Ostatní	Fahrtürspiegel, konvex, Fernbed.

Soupis výbavy vozidla

Ostatní ICE-nižší výbavy CD + rádio AM/FM

Ostatní Klíček zapal.s jednotkou dálk.ovl.

Ostatní Konvenční přístroje - úroveň 2

Ostatní Kryt středu kola 15 - styl C

Ostatní Less brake-emergency assist

Ostatní Less inbound modification cent

Ostatní Less interactive vehicle dynam

Ostatní Less overhead console

Ostatní Less special inter appliques

Ostatní Less tire vendor

Ostatní Marketingová úroveň 1

Ostatní Méne kloubu tazného zařízení

Ostatní No description available

Ostatní Pneumatiky 195/65VR x 15

Ostatní Protiblok. brzd. systém všech kol

Ostatní Přípr. marketing flex. sada 5

Ostatní S 6 reproduktory

Ostatní S Airbagem Pro Spolucestujícího

Ostatní S airbagem řidice

Ostatní S automaticky spínanými světlometry

Ostatní S bočn.airbagem-strana spolujezdce

Ostatní S bočním airbagem - strana řidiče

Ostatní S Centrálním Zamykáním

Ostatní S el.vyhř.zrcátkem spoluj.Convex

Ostatní S halogenovými svetlometry

Ostatní S jedn.dálek. ovl. vst. dverí

Ostatní S konvenčním obložním stropu

Ostatní S kuřáckou výbavou

Ostatní S lisovanou hlavicí red. páky.

Ostatní S malou centr. konzolou na podlaze

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S man. nast. sed. spoluj. ve 2 sm.
Ostatní	S man. ovl. sed. řid ve 4 smerech
Ostatní	S mechanickou parkovací brzdou
Ostatní	S ocelovým náhr. kolem
Ostatní	S Ovládáním Rádía Na Sloupku Řízení
Ostatní	S pedály bez seřizování
Ostatní	S prerus.oknem
Ostatní	S Předními Mlhovkami
Ostatní	S Regulátorem Rychlosti
Ostatní	S Ručně Ovlád.Zadními Okny
Ostatní	Sada funkcí ICE 20
Ostatní	Se sklop. dělen. zad. sedadlem
Ostatní	Se skupinou příslušenství
Ostatní	Se standard.tón.skly
Ostatní	Se Standardním Zavěšením
Ostatní	Se stropní kosmetickou svítlnou
Ostatní	Se střední anténou
Ostatní	Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Ostatní	Slun.clona-říd.vinyl W/vložka zrc.
Ostatní	Sp.pr.el.ovl. okna na jeden dotek
Ostatní	Stage iv requirements (car)
Ostatní	Standardní přední sedadlo
Ostatní	Tango (o)
Ostatní	Vin. svít. spol. s vložkou do zrc.
Ostatní	Vyrobena v záv. Valencia
Ostatní	Žádné pojistné matice s oky

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
nádrž / požár	23. 12. 2017	Více info
elektronika / požár	13. 06. 2014	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Tango (Metallic)

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17. 06. 2024
Značení skel	NE

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.