

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7218690593
Datum aktivace kuponu:	12. 08. 2024 13:34:34
Platnost do:	11. 09. 2024 13:34:34

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
WF0LXXGCBLES36004



Tovární značka
FORD

Model
FOCUS


Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
27. 03. 2014

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
			Datum výroby vozidla: 27. 03. 2014 Stáří vozidla: 10 let 5 měsíců Barva vozidla: Deep Impact Blue - kód PN4B7 Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné
	červen	50 km	Záznam tachometru
2015	březen	23 500 km	Záznam tachometru
	srpen	32 500 km	Inzerce vozidla
	říjen	35 500 km	Záznam tachometru
2016	říjen	48 500 km	Záznam tachometru
2017	září	60 000 km	Záznam tachometru
2018	srpen	70 500 km	Záznam tachometru
2019	srpen	84 000 km	Záznam tachometru
2020	prosinec	99 500 km	Záznam tachometru
2022	únor	112 500 km	Záznam tachometru
2023	leden	123 000 km	Záznam tachometru
2024	srpen	138 000 km	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 12. 08. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 12. 08. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	12. 08. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	12. 08. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	Focus
Označení modelu	2014 Focus - B8 (C346 EU), 1.6L Duratorq CR TC (115PS) -
Modelový rok	2014
Datum výroby	27.03.2014
Datum počátku záruky	13.06.2014
Úroveň výbavy	SERIES 32
Kód barvy	PN4B7
Barva	Deep Impact Blue
Kód karosérie	BSFF
Typ karosérie	4 Door Estate
Kód motoru	T1DB
Motor	1.6L Duratorq CR TC (115PS) -
Objem(l)	1,60
Výkon(kW)	86
Kód převodovky	TRBT
Převodovka	6 Speed Manual Trans - B6(IND=M)
Země	Germany
Iso název země	Německo
Směrnice EU	e13*2007/46*1138*11
Výrobní závod	SAARLOUIS PLANT BUILD
Emise	STAGE V EMISSIONS
Palivo	DIESEL
Klimatizace	DUAL ZONE AUTO TEMP CONTROL AC
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD

Identifikace vozidla

Prodejní typ	5DAAMC
--------------	--------

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S automat. stěračem čelního okna
---------	----------------------------------

Ostatní	S vyhříváním předním oknem
---------	----------------------------

Ostatní	(+) Zadní tlumice standard
---------	----------------------------

Ostatní	(+)"D"
---------	--------

Ostatní	215/55 R16 93H Tyres
---------	----------------------

Ostatní	3 bod.bezp.pás- Evropské předpisy
---------	-----------------------------------

Ostatní	3.61
---------	------

Ostatní	3.72/2.04/1.25/.919/.738/0.622
---------	--------------------------------

Ostatní	4paprsk. volant kůže
---------	----------------------

Ostatní	7 x 16" opracovaná hliník.kola
---------	--------------------------------

Ostatní	Air curtain restraint-rh
---------	--------------------------

Ostatní	Air Curtain Restrnt LH
---------	------------------------

Ostatní	Barva interiéru - černá Charcoal
---------	----------------------------------

Ostatní	Barva interiéru: černá Charcoal
---------	---------------------------------

Ostatní	Bez A/V Jack
---------	--------------

Ostatní	Bez aktualiz. zvukového systému
---------	---------------------------------

Ostatní	Bez asist. zachování jízdy. pruhu
---------	-----------------------------------

Ostatní	Bez asistenta při popojíždění
---------	-------------------------------

Ostatní	Bez automatiz.park.systému
---------	----------------------------

Ostatní	Bez bederní opery sed. spolujezdce
---------	------------------------------------

Ostatní	Bez čištění světlometů
---------	------------------------

Ostatní	Bez dálkového ovládání zámků
---------	------------------------------

Ostatní	Bez deaktivace airbagu spolujezdce
---------	------------------------------------

Ostatní	Bez elektrické zásuvky
---------	------------------------

Ostatní	Bez externího panelu dveřního rámu
---------	------------------------------------

Ostatní	Bez háčku na kabát u zad. sedadla
---------	-----------------------------------

Ostatní	Bez horního smerovatelného světla
---------	-----------------------------------

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez chladicího boxu
Ostatní	Bez informač.systému slepecké písmo
Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez kamery
Ostatní	Bez kanálu zad.prostoru
Ostatní	Bez klimat.příruční schránky
Ostatní	Bez krytů kol
Ostatní	Bez krytu nákladového prostoru
Ostatní	Bez krytů zámků dveří
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez loketní operky uprostřed vzadu
Ostatní	Bez monitoru sledov. nahuštění pneu
Ostatní	Bez náhradní pneumatiky
Ostatní	Bez náhradního kola
Ostatní	Bez nástavce předního nárazníku
Ostatní	Bez navigačního disku
Ostatní	Bez Navigačního Systému
Ostatní	Bez navigačních dat
Ostatní	Bez ochranných dveřních lišt
Ostatní	Bez osvetl. prostoru pro nohy
Ostatní	Bez Ovládání Rádía Na Sloupku Řízení
Ostatní	Bez paliv.filtru montovaného na rám
Ostatní	Bez ponorného ohříváče
Ostatní	Bez popelníkové konzole
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez predních zásterek
Ostatní	Bez přípravy pro mont. tazn. zar.
Ostatní	Bez prodlouženého výfuk.potrubí
Ostatní	Bez předního park. zařízení
Ostatní	Bez připojení interface Blue Tooth

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez přípravné plynové sady
Ostatní	Bez rodinného zábavního systému
Ostatní	Bez rozhraní syst.mobil.telefonu
Ostatní	Bez rozpoz. značek rychlost. limitů
Ostatní	Bez sady pro mob. telefon
Ostatní	Bez sady sítě do zavazad. prostoru
Ostatní	Bez sady Styl
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez Sítky Přidržíjící Náklad
Ostatní	Bez skupiny bezpečnost. zámku
Ostatní	Bez skupiny vnitřního osvětlení
Ostatní	Bez snímače čištění vzduchu
Ostatní	Bez snímačů tlaku v pneumatikách
Ostatní	Bez Soupr. Pro Přípravu Přip.Telef.
Ostatní	Bez speciál.potahů př.sedadel
Ostatní	Bez speciál.potahů zad.sedadel
Ostatní	Bez speciálních potahů sedadel
Ostatní	Bez Spojleru
Ostatní	Bez stropní schránky řidiče
Ostatní	Bez Střešního Okna
Ostatní	Bez subwooferu autorádia
Ostatní	Bez Světél Pro Jízdu Ve Dne
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez syst.sledování pozorn.řidiče
Ostatní	Bez systému odemykání dveří
Ostatní	Bez tepelného štítu čelního skla
Ostatní	Bez ukazatelů panelu
Ostatní	Bez úložných schránek
Ostatní	Bez upev.popruhů první pomoci
Ostatní	Bez úpravy střešní části

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez vnitřní přepážky
Ostatní	Bez výbavy pro brodění vodou
Ostatní	Bez výbavy pro kuráky
Ostatní	Bez výbavy RSO
Ostatní	Bez zadní podlahové konzoly
Ostatní	Bez zadní stropní lampicky na ctení
Ostatní	Bez zadních zásterek
Ostatní	Bez zařízení pro rozjezd ve svahu
Ostatní	Bez znaku prodeje
Ostatní	Capless Fuel Filler Without Lock
Ostatní	Dvouhlasá elektrická houkačka
Ostatní	Ecomode
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	Electronic emerg brake assist
Ostatní	Elektrická zásuvka
Ostatní	Emergency brake light flashing
Ostatní	Exterior Paint - Solid
Ostatní	Foot pedal design - standard
Ostatní	Ford Corporate Badge
Ostatní	Fuel tank small
Ostatní	Grab handle drive side-folding
Ostatní	ICE - stř. audio (1C) s příp. + DAB
Ostatní	Jednoduchý výfuk
Ostatní	Klíč zapal. vyklápěcí s dálk.ovl.
Ostatní	Koncová světla - úroveň 1
Ostatní	Konzola - s uzavíratel. přihrádkou
Ostatní	Kryt motoru — pod kapotou
Ostatní	Less accessory-packages
Ostatní	Less Aux Interior Lights

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Less Aux Roof Rack Crossbars
Ostatní	Less Collision Mitigation System
Ostatní	Less Comfort Pack
Ostatní	Less Compass Display
Ostatní	Less Decklid Liner
Ostatní	Less Door Auto Relocking
Ostatní	Less driver door trunk release
Ostatní	Less Emergency Call Button
Ostatní	Less Engine Block Heater
Ostatní	Less engine related badge
Ostatní	Less except eao svp
Ostatní	Less Exterior Body Mouldings
Ostatní	Less Front Grille
Ostatní	Less frt door edge warn lamps
Ostatní	Less general stowage box
Ostatní	Less in vehicle bike carrier
Ostatní	Less inbound modification cent
Ostatní	Less load space stowage box
Ostatní	Less mass customization packag
Ostatní	Less my key
Ostatní	Less Park Heating
Ostatní	Less radio housing
Ostatní	Less rear bumper extension
Ostatní	Less Rear Bumper Protector
Ostatní	Less Rear Side Air Bag Restraint
Ostatní	Less roof bike carrier
Ostatní	Less Roof Reinforcement
Ostatní	Less rr door edge warn lamps
Ostatní	Less Rr Seat Belt Pre-Tensioner
Ostatní	Less Seat Track Covers

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Less sec navigation disk
Ostatní	Less Side Parking Aid
Ostatní	Less sun blinds
Ostatní	Less tailgate badges
Ostatní	Less Thermoplastic Kneebolster Sys
Ostatní	Less tire vendor
Ostatní	Less Trailer Sway Control (TSC)
Ostatní	Less U/Body Corrosion Project
Ostatní	Less warning device ret straps
Ostatní	Less wheel speed sensor
Ostatní	Madlo zadních dveř.v barvě karos.
Ostatní	Manual adj frt seat belt mount
Ostatní	Marketing flex prep pack 19
Ostatní	Mechanická manuální park.brzda
Ostatní	Méne kloubu tazného zařízení
Ostatní	Méně spon k upev. hasic. přístroje
Ostatní	Modrá Deep Impact
Ostatní	Mřížka - sp. ok., v pův. barvě, tm.
Ostatní	Mřížka - spod, lišta a okolí chrom.
Ostatní	Multifunkční displej Matrix
Ostatní	Navij. zadní 3bod. bezp. pás
Ostatní	Nerezové desky př.dveří
Ostatní	Nezamykací bezzátkové plnicí hrdlo
Ostatní	No description available
Ostatní	Nouzový asistent
Ostatní	Ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Ovládání rychlosti a systém ASLD
Ostatní	Pneu se standardním vzorkem-přední
Ostatní	Pollen/Carbon Filter
Ostatní	Pravé dveře spolujezdce

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Přední podlahový koberec
Ostatní	Provedení pro mírné klima
Ostatní	Př./zad.řím.a destč.pro stand.prov.
Ostatní	Přední nárazník v barvě karoserie
Ostatní	Přísl: multimed. rozbočovač 1xUSB
Ostatní	Přítomnost teploty venk.vzduchu
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S 6 reproduktory
Ostatní	S Airbagem Pro Spolucestujícího
Ostatní	S airbagem řidiče
Ostatní	S automat.zavíráním oken
Ostatní	S automaticky spínanými světlomety
Ostatní	S automatickým ovládáním světlometů
Ostatní	S Bezpečnostním Zámkem Pro Děti
Ostatní	S bočn.airbagem-strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem - strana řidiče
Ostatní	S Centrálním Zamykáním
Ostatní	S centrem informací
Ostatní	S centrem zpráv I/P na přístr.pan.
Ostatní	S Dálkovým Ovládáním Uvolnění Zadních Výklopných Dveří
Ostatní	S dodatečným vzduchovým topením
Ostatní	S druhým vykl. klíčem s dálk.ovl.
Ostatní	S dvoudílným sed. zadn. sedadla
Ostatní	S el.posilovačem řízení
Ostatní	S elektrickou zásuvkou – vzadu
Ostatní	S elektrochromatickým zp. zrcátkem
Ostatní	S halogenovými svetlomety
Ostatní	S hliníkovými madly dveří interiéru
Ostatní	S hliníkovými rámečky světlometů
Ostatní	S IVD/TCS/ABS

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S jedn.dálek. ovl. vst. dveří
Ostatní	S jednoduchými zadními mlhovkami
Ostatní	S kapsou na mapy v opěradle řidiče
Ostatní	S kapsou na opěradle spolujezdce
Ostatní	S kobercem nákladového prostoru
Ostatní	S konvenčním obložím stropu
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S krytem stresního okna
Ostatní	S lisovanou hlavící red. páky.
Ostatní	S man. nast. sed. spoluj. ve 2 sm.
Ostatní	S man. ovl. sed. řid ve 4 smerech
Ostatní	S manual.bederní podp.řidiče
Ostatní	S měkce obloženou přepážkou
Ostatní	S minikonzolou nad hlavou
Ostatní	S modulem Media brány
Ostatní	S op hlavy vpředu nast. ve 2 sm.
Ostatní	S opěrkou předních levých dveří
Ostatní	S opěrkou předních pravých dveří
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S Osvětlením Zavazadlového Prostoru
Ostatní	S ovládáním rádia na volantu
Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S pedály bez seřizování
Ostatní	S plast.výliskem H/rukojeť brzdy
Ostatní	S Poplaš.Zař.Proti Krádeži (Pats)
Ostatní	S Předními Mlhovkami
Ostatní	S Příkladným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S Recirkulačním Ohřivačem
Ostatní	S reostatem na sestavě přístrojů
Ostatní	S ručně ovl. zadními výkl. dveřmi

Soupis výbavy vozidla

Ostatní S ručním řízením dosvitu reflektorů

Ostatní S rychloměrem v km

Ostatní S upev. popruhy nákl. prostoru

Ostatní S upozorněním na pás řid.a spoluj.

Ostatní S vn. zp. zrcátkem v barve karos.

Ostatní S vyhr. sedadlam řidice

Ostatní S Vyhříváním Sedadlem

Ostatní S Vyhříváními Tryskami Ostříkovačů

Ostatní S žárovkou před. a zad. světla

Ostatní Sada - zlepšená oprava pneu SVC

Ostatní Sada 3 přípr. tržní přizpůsobení

Ostatní Sada Ice 3

Ostatní Se clonou chladiče Kysor

Ostatní Se schopností používat naftu

Ostatní Se standard.tón.skly

Ostatní Se Standardním Zavěšením

Ostatní Se střední hlavovou opěrkou vzadu

Ostatní Se světlým rámečkem mlhových světel

Ostatní Se zab.ster./odstr.zad. okna

Ostatní Se zad.skł.děleným sedadlem 60/40

Ostatní Se zadní parkovací pomůckou

Ostatní Se zadními brzdovými kotouči

Ostatní Se závěsem pro tažení vpředu

Ostatní Se závěsy pro tažení vzadu

Ostatní Slun.clona-řid.vinyl W/vložka zrc.

Ostatní Stage v emissions

Ostatní Standardní akumulátor

Ostatní Standardní přední sedadlo

Ostatní Startér - systém Stop/Start

Ostatní Stresní nosič bez přícníku

Soupis vybavy vozidla

Ostatní	Studený start - 29 st. C
Ostatní	Styl 1 zádržného úchyty lana
Ostatní	Trend x sip
Ostatní	Včet. otoč. ovl. skláp. sed. řidiče
Ostatní	Včet. zad. integr. opěrky hlavy
Ostatní	Včet.otoč.ovl.skláp.sed.spolujezd.
Ostatní	Vin. svít. spol. s vložkou do zrc.
Ostatní	Vnější klika dveří v barvě karos.
Ostatní	Voltage regulator-12v socket
Ostatní	Vyhř.signální zrc.s dvojím ovlád.
Ostatní	Výlisek prahu - ochranná lišta C/K
Ostatní	Výp.plat.int.ovl.pan.voz.stř.řady
Ostatní	Vyrobeno v závodě Saarlouis
Ostatní	With Standard Tyre Tread - Rear
Ostatní	Zadní plast. nárazn. v barve karos.
Ostatní	Zadní podlahový koberec
Ostatní	Zař. bez snímače v před. nárazníku
Ostatní	Žádné pojistné matice s oky

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce

Datum vyhlášení

Detail

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / motor	26. 01. 2024	Více info
motor / převodovka	07. 12. 2019	Více info
zámek dveří / zranění	06. 03. 2019	Více info
motor / převodovka	20. 07. 2018	Více info
havárie / motor	23. 03. 2018	Více info
motor / požár	12. 02. 2018	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Deep Impact Blue - kód PN4B7

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	12. 08. 2024
Značení skel	NE

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	16. 08. 2015
Inzerovaný nájezd	32 510 km

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnerů provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.