

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1941540181
Datum aktivace kuponu:	29. 01. 2025 14:23:33
Platnost do:	28. 02. 2025 14:23:33

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WAUZZZ8V7FA172804

✓

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

AUDI

Druh vozidla

osobní

Model

A3|A3 SPORTBACK

Datum výroby

24. 04. 2015

Typ karoserie

hatchback

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	duben	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla: 24. 04. 2015 Stáří vozidla: 9 let 9 měsíců Barva vozidla: Glacier White Metallic - kód 2Y Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné			
2016	srpen	30 000 km	Záznam tachometru
2017	červenec	53 000 km	Záznam tachometru
2018	srpen	76 000 km	Záznam tachometru
	prosinec	84 500 km	Záznam tachometru
2020	leden	100 500 km	Záznam tachometru
2024	leden	125 000 km	Záznam tachometru
2025	leden	131 000 km	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodzí poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 29. 01. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 29. 01. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	29. 01. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	29. 01. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Audi
Název modelu	A3 Sportback
Označení modelu	A3 Sportback 1.2 I4 81 DSG
Modelový rok	2015
Datum výroby	24.04.2015
Datum prodeje	13.07.2015
Kód barvy	2Y
Barva	Glacier White Metallic
Kód barvy střechy	2Y
Barva střechy	Glacier White Metallic
Kód převodovky	QHV
Kód motoru	CYVB
Objem ccm	1197
Objem(l)	1,20
Výkon(kW)	81
Počet válců	4
Země	Země typové zkoušky Německo
Iso název země	Německo
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	8VAAKG
Soupis výbavy vozidla	
Agregát	4-vál. zážehový motor 1,2L Agregát: 04E.B
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem
Akční provedení	Žádné akční provedení

Soupis výbavy vozidla

Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Asistent přední	Bez čelního asistentu, bez City - ANB (aktivní nouzové brzdy)
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 320A (59Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
Bezpečnostní osvědčení	Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument 17
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační fólie/emblémy	Bez dekorativní fólie/emblémů
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh motoru	Zážehový motor
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu
Dveře	4-dveřové provedení
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití, AUX-IN
Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Generátory	Alternátor 140A

Soupis výbavy vozidla	
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže/plastu
Hlavní světlomety	Halogenové dvojité světlomety
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 03
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "4" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Bez chladicího boxu
Chladivo	Chladivo R134a
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Bez chromového paketu
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem (4 stupně)
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor - standardní kapacita
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Ocelová kola 6.5J x 16 s optimalizovanou hmotností
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pásů	Kontrola bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kožený okruh	Bez koženého potahu
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Kvalita paliva	Kvalita paliva 98 ROZ
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu

Soupis výbavy vozidla

Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Bez předních mlhových světlometů
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní	Modul podlahy zadní - provedení 5
Motory	4-vál. zážehový motor 1,2 L/ 81 KW TSI Agregát: TP1/T7I
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Medium"
Nabíjecí kabel	Bez nabíjecího kabelu
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobou na aktivní uhlí
Nápisy	Bez přídavného nápisu
Nárazník	Nárazník standard
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Obložení zavazadlového prostoru	Obložení zavazadlového prostoru (provedení 1)
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti větru	Bez ochrany proti větru (u kabrioletu)
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	Bez online služeb
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty černé
Označení typu	Označení typu na zádi, resp. s nápisem Quattro
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty

Soupis výbavy vozidla

Palivový systém	Benzínový palivový systém (FSI)
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 205/55 R16 91W
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru
Potahy sedadel	Potah sedadel - látka
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Přední sedadla	Normální sedadla vpředu
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	7-stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Quattro GmbH	Sériová kola
Rádia	Rádio Standard (Gen1)
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Rezervní disk pro nouzové dojetí
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu 8V0/8VC
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Rozvor	S odchylkami od automatické převodovky
Řídící kódy	Řízení logistiky 2
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
Řízení série / předsérie	Sériové zpracování
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny - normální provedení
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla

Soupis výbavy vozidla	
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek anglicko-německy
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Bez stabilizátoru vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Stropní výplň	Stropní výplň, standardní
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Šíjový ventilátor	Bez šíjového ventilátoru
Telefon	Telefonní příprava pro mobilní telefon
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
Transportní ochrana	Ochrana pro transport, provedení 1
Třída kvality	Sériová kvalita
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Sportback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Výbava Attraction

Soupis výbavy vozidla	
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Standardní odblokování zadního sedadla
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ 200"
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže s vložkou-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní (rozšířené zorné pole)
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko
Volant	Kožený multifunkční volant s airbagem
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výrobce	Audi - a.s.
Zadní clona	Zadní clona (EU)
Zadní náprava	Zadní náprava standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Zadní spoiler	Střešní spoiler
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	Control code 8
Ostatní	Equipment options subset for Germany

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Glacier White Metallic - kód 2Y

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	
Značení skel	29. 01. 2025
	NE

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.