

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

8884682552

Datum aktivace kuponu:

16. 01. 2025 09:06:43

Platnost do:

15. 02. 2025 09:06:43

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WV2ZZZ7HZKH103328

Tovární značka
VOLKSWAGEN**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1968 ccm**Model**
MULTIVAN**Palivo**
nafta**Datum výroby**
08. 03. 2019**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
110 kW**Datum 1. registrace**
25. 03. 2019**⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla:08. 03. 2019 Stáří vozidla:5 let 10 měsíců Barva vozidla:Turmeric Yellow Metallic - kód 6T Vyrobeno pro trh:Není k dispozici Strana řízení:levostranné			
březen		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla:25. 03. 2019 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:25. 03. 2019 Doba od výroby po 1. přihlášení:Menší než měsíc Přihlášeno jako:Nové Barva vozu při přihlášení:ŽLUTÁ			
březen		 Česko	Vystavení technického průkazu
březen	10 km	 Česko	Záznam tachometru
2020	září	19 500 km	Záznam tachometru
2021	březen	27 000 km	 Česko Záznam tachometru
2022	březen	38 000 km	 Česko Záznam tachometru
	květen	40 000 km	 Česko Evidenční kontrola
Datum kontroly:20. 05. 2022 Číslo protokolu:CZ-3520-22-05-1143			

2023

leden57 000 kmČeskoSTK

Typ kontroly:Pravidelná
Datum kontroly:04. 01. 2023
Číslo protokolu:CZ-3536-23-01-0107

leden57 000 kmČeskoMěření emisí

Datum kontroly:04. 01. 2023
Číslo protokolu:CZ-450319-23-01-0040

květen69 500 kmČeskoZáznam tachometru
červen70 500 kmČeskoPoškození

2025

leden109 500 kmČeskoInzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.


Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	06/2023
Země	ČR
Výše škody	32 793 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Stav tachometru	70 500 km



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 16. 01. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 16. 01. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	16. 01. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	16. 01. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLKSWAGEN MULTIVAN(SGMHF5W0) 2.0TDI 110KW Highline 4MOT
Motor	CXFA; 1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / 8,1
Převodovka	SAW; manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:	
Bezpečnostní pásy ve 3. řadě sedadel:, bezpečnostní pásy ve 3. řadě sedadel:, bezpečnostní pásy ve 3. řadě sedadel: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu a včetně ochrany hlavy	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy ve 3. řadě	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Počet airbagů: 4	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 1	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: monitorování řidiče	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
Funkčnost	

Standardní vybavení

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

Alarm+ ochrana vnitřního prostoru

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně bezpečnostního zavírání

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 70

Manuální 6-stupňová převodovka typ - manuální

Multifunkční displej 5,0, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 12,7

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Posilovač řízení

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování vlečné rameno se stabilizátorem, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: automatický cyklovač, s dešťovým senzorem

Tempomat

Venkovní teplota

Zadní náprava: 1

Komfort

Standardní vybavení

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 3

Lednička ve schránce u spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: pylový filtr

Zadní klimatizace

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče a na straně spolujezdce

Plnohodnotné rezervní kolo s ráfkem z lehké slitiny

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 103, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 17

Posuvné elektrické nákladové dveře spolujezdce, : šířka (mm) 1 011, výška (mm) 1 247 a úhel otevření (°) 0, posuvné elektrické nákladové dveře řidiče, : šířka (mm) 1 011, výška (mm) 1 247 a úhel otevření (°) 0, zadní výklopné nákladové dveře : šířka (mm) 1 438, výška (mm) 1 262 a úhel otevření (°) 90

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 7 v konfiguraci 2+2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Obložení bočních stěn náklad.prostoru: plast/pryž

Odkládací schránka před spolujezdcem: uzamykatelná

Osvětlení zavazadlového prostoru

Podlahová krytina: koberec v prostoru pro cestující a koberec v nákladovém prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - Alcantara a doplňkový materiál - syntetická kůže

Třetí řada sedadel: typ - lehátko, směr sezení - dopředu, sklopné opěradlo - vcelku a počet osob: 3

Standardní vybavení

Úchyt na zavazadla typ: háčky

Vyhřívání přední sedadla: typ - kapitánská, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Výjímatelná zadní sedadla: pro 2 osoby , sklopné opěradlo 50.50.00, typ - kapitánská a směr sezení - dopředu

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevná 3. řada oken na místě řidiče a na místě spolujezdce

Pevná zadní boční okna na straně řidiče a na straně spolujezdce

Zadní okno s vyhříváním , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava**Funkčnost**

LED diodové světlomety vpředu i vzadu

LED diodové světlomety vzadu: - LED diodové zadní světlomety (pouze svýklopnými dveřmi vzadu)

Light Assist: - automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru

Ostřikovače světlometů: - vyhřívání trysky ostřikovačů - indikátor stavu kapaliny v ostřikovačích

Palivová nádrž 80 l (diesel)

Parkpilot vpředu a vzadu

Příprava pro tažné zařízení - včetně stabilizace přívěsu

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

3 plastové šuplíky pod trojlavicí: - 2 odpadkové koše v prostoru pro cestující

Potahy sedadel Alcantara

Sedadla/potahy sedadel

Otočné sedadlo spolujezdce: - s loketní a bederní opěrkou - není výškově nastavitelné - výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Exteriér

Lak metalický

Komfort

Vodní přídavné topení s dálkovým ovl.: - programovatelné se spínacími hodinami a s dálkovým ovládáním - naftové/benzínové nezávislé topení

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Rádio "Composition Media"+App connect

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Turmeric Yellow Metallic - kód 6T
Barva při první registraci v ČR	ŽLUTÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel
Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	25.03.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	25.03.2019
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	MULTIVAN
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	CXF
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	110
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŽLUTÁ
Maximální rychlost (km/h)	179
Maximální hmotnost povolená (kg)	3080
Maximální hmotnost přípustná (kg)	3080
Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	7
Počet míst k sezení	7+
Délka celková (mm)	4904
Šířka celková (mm)	1904
Výška celková (mm)	1950
Rozvor (mm)	3000+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno






Technický popis - rozšířený	
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1620/1620
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1515/1515
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500/2500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	5300/5300
Ráfky náprava 1	7JX17 ET55
Pneumatiky náprava 1	235/55 R17 103H RF.
Ráfky náprava 2	7JX17 ET55
Pneumatiky náprava 2	235/55 R17 103H RF.
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	0
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	2017/1347BG
Spotřeba paliva (l/100km)	9,6/6,9/7,9
Emise CO2 (g/km)	0




13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	13. 01. 2025
Inzerovaný nájezd	109 691 km







Poznámka: Pokud fotografie neodpovídají prověřovanému vozidlu, prosím informujte nás na email autotracer@cebia.cz.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.